

CC DE FOREZ-EST
6 Rue Paul Larue
42110 FEURS
FRANCE

DEVIS N° **F1001727 / V1**
Projet : SAV FEURS 5321097 1301271
Réf. Appel d'offre: M1 OP800

Date : 26/01/2026
Votre contact : Emmanuelle Van der Giessen
Téléphone : +33 3 90 57 49 09
Email : Emmanuelle.VanderGiessen@huber.fr

Pos.	Quantité	Unité	Réf. Article Désignation	Pays d'origine Nomenclature douanière	Prix unitaire EUR HT	Montant EUR HT % TVA
9/1	27,50	pcs	10181079 Joint racleur dynamique bleu 23,7x 8,0 H7,5	39269097	193,67	5 325,93 20%
20/1	210,00	pcs	50095367 Vis inox pointeau DIN 914 M 8x 12	73181535	0,84	176,40 20%
30/1	1,00	pcs	505559 Bague inox du palier 112H7/120h8x 81	73269098	937,89	937,89 20%
40/1	2,00	pcs	702384 Joint spy 120/140x12	39269097	251,30	502,60 20%
61/1	1,00	pcs	10417867 Nettoyage tamis à l'acide phosphorique		190,00	190,00 20%

>>>> TRES IMPORTANT <<<<<

Nous vous rappelons que pour cette intervention VOUS ETES TENUS DE PREPARER LA MACHINE en prenant soin de :

- Vider la machine en décompressant les vérins pneumatiques.
- Activer le mode MANU en régulation inactive et la laisser tourner jusqu'à ce que la vis soit vide.
- Nettoyer complètement la machine (tamis + capots + évacuation des boues).
- Prévoir un nettoyeur haute pression à disposition pour la durée de l'intervention.

la machine doit être nettoyée, vidée et préparée AVANT NOTRE INTERVENTION faute de quoi, une pénalité de nettoyage de 970€ HT vous sera facturée.

[illegible]

70/1	1,00	pcs	600012	120,00	120,00
			Frais de port et emballage		20%

S.à r.l. au capital de 75 000 EUR – RCS Colmar B389416231 – APE 4669B – Siret 389 416 231 00030 – N° TVA FR 08 389 416 231
Adresse : 10 A allée de l'Europe - 67140 BARR - France – Télécopie : +33 (0)3 88 08 14 98 – e.mail : info@huber.fr – internet : www.huber.fr
Tél. Administration : +33 (0)3 90 57 49 10 – Tél. Commercial : +33 (0)3 88 08 51 52 – Tél. Réalisation : +33 (0)3 88 08 59 60 – Tél. SAV : +33 (0)3 90 57 49 09

BNP PARIBAS : IBAN FR76 3000 4000 04 8700 0100 0723 125 - BIC BNPAFRPPSTP

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-200065894-20260202-252026-AIJ

042-200065894-20260202-252026-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/02/2026

DEVIS N°

F1001727

Date :

26/01/2026

Page:

2 (4)

Pos.	Quantité	Unité	Réf. Article Désignation	Pays d'origine Nomenclature douanière	Prix unitaire EUR HT	Montant EUR HT % TVA
80/1	1,00	pcs	10417384 Forfait intervention tous frais compris FORFAIT INTERVENTION		8 090,00	8 090,00 20%

Inspection, Maintenance et Remise en état de votre matériel, comprenant le remplacement des pièces de rechange et d'usure, ci-dessus dans la limite de 3 journées d'intervention pour 2 techniciens Huber tous frais compris

LIMITES DE PRESTATION FORFAIT INTERVENTION

L'offre d'intervention de nos techniciens comprend la main d'œuvre et les outillages (hors moyens de levage spécifiques) pour la maintenance des équipements avec remplacement des pièces de rechange et/ou d'usure ci-dessus.

Conditions prises en compte :

- La possibilité d'intervenir sur site durant le créneau horaire 8h00 - 18h00,
- La présence d'un agent durant toute la durée d'intervention du technicien Huber ;

A votre charge :

- La préparation du site, la vidange complète des équipements/canaux ainsi que le nettoyage complet de la machine au jet haute pression ; auquel cas les pénalités ci-dessous seront appliquées,
- La mise à disposition des moyens de levage et de manutention appropriés ; il sera impératif de respecter les moyens définis ensemble au préalable - Cf. précision ci-dessous,

A noter : Les pièces définies et l'intervention, le sont, sous réserve de constatation d'autres pièces éventuelles à remplacer, mises en évidence lors du démontage de la machine et n'ayant pas pu être identifiées au préalable lors du diagnostic.

Précisions et pénalités applicables :

1) En cas d'omission de préparation/nettoyage de la machine à l'arrivée de notre technicien, une pénalité forfaitaire sera appliquée :

- * 970,00 € HT jusqu'à 2h de nettoyage ou d'attente,
- * 1.490,00 € HT jusqu'à 4h de nettoyage ou d'attente,
- * au-delà (estimation sur site), le technicien se réserve d'annuler l'intervention et un forfait de 2.500,00 € HT sera facturé (dédommagement Huber et pertes).

2) Cette offre est basée sur le nombre de journées indiquées en comptant 8 h/Jour effectives d'intervention. Tout dépassement indépendant de notre fait entrainera sa révision.

Total HT EUR 15 342,82

Validité de l'offre : 2 SEMAINES

Important : En cas de commande merci d'indiquer :

- le numéro du présent devis sur votre document
- votre numéro de SIRET

Délai d'exécution et de livraison : selon planning et disponibilité des pièces à l'usine

En cas de commande supérieure à 20.000 €HT, 50 % du montant sera facturé à sa réception.

S.à r.l. au capital de 75 000 EUR – RCS Colmar B389416231 – APE 4669B – Siret 389 416 231 00030 – N° TVA FR 08 389 416 231
 Adresse : 10 A allée de l'Europe – 67140 BARR – France – Télécopie : +33 (0)3 88 08 14 98 – e.mail : info@huber.fr – internet : www.huber.fr
 Tél. Administration : +33 (0)3 90 57 49 10 – Tél. Commercial : +33 (0)3 88 08 51 52 – Tél. Réalisation : +33 (0)3 88 08 59 60 – Tél. SAV : +33 (0)3 90 57 49 09
 BNP PARIBAS : IBAN FR76 3000 4004 8700 0100 0723 125 - BIC BNPAFRPPSTR

042-200065894-20260202-252026-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/02/2026

DEVIS N°

Date :

Page:

F1001727

26/01/2026

3 (4)

Bien cordialement

Emmanuelle Van der Giessen

HUBER TECHNOLOGY Sàrl

Délai de fabrication

1 à 2 semaines (hors congés) à réception de commande pour les produits standard tenus en stock; 6 à 8 semaines pour les produits hors standard, fabriqués sur mesure. Délai indiqué hors congés usine (3 semaines en aout, 2 semaines à Noel), hors transport et uniquement après complètes clarifications techniques et commerciales. Le délai sera précisé lors de la commande en fonction du plan de charge de notre usine. (*)
(*) Précision : Suite à la crise économique et sanitaire mondiale, ces délais sont susceptibles d'être modifiés (défauts d'approvisionnement, ...).

Validité de l'Offre :
2 semaines

(**) Précision : Suite à la crise économique et sanitaire mondiale, nous ne pouvons plus assurer une validité des prix sur 3 mois du fait de l'inflation constante des matières premières depuis janvier 2021. Veuillez prendre contact avec le responsable commercial du secteur pour tout renseignement complémentaire.

Conditions de paiement :
100% à la livraison des pièces ou fin d'intervention (par virement, 30 jours fin de mois)

Les conditions de paiement applicables sont celles spécifiées sur la présente offre, sous réserve de couverture du montant de la commande auprès de votre société par notre Assurance-Crédit AXA.

Garantie :
Notre matériel est garanti 12 mois sur les composants mécaniques et électriques à partir de la mise à disposition en usine (sous réserve d'un fonctionnement et d'une utilisation conformes aux préconisations d'HUBER TECHNOLOGY).

Valeurs limites acceptables pour la résistance des Inox à la corrosion:
En phase liquide :
• Valeur limite sur les concentrations pour acier inoxydable 1.4301, AISI 304L
Chlorures temps de séjour < 5 h 00 et/ou T° jusqu'à 20 ° C: 200 mg/l
Chlorures temps de séjour > 5 h 00 et/ou T° de 20° C à 40° C: 150 mg/l
Fer : 2 mg/l
pH : 6.5 à 8
• Valeur limite sur les concentrations pour acier inoxydable 1.4571, AISI 316 Ti, 316L
Chlorures temps de séjour < 5 h 00 et/ou T° jusqu'à 20°C: 400 mg/l
Chlorures temps de séjour > 5 h 00 et/ou T° de 20°C à 40°C: 200 mg/l
Fer : 2 mg/l
pH : 6.5 à 8

En atmosphère gazeuse :
• Valeur limite sur les concentrations pour acier inoxydable 1.4301, AISI 304L et 1.4571, AISI 316 Ti, 316L
H2S : 10 ppm
Une bonne ventilation de l'atmosphère est toujours nécessaire.

Dépassement horaire
Tout dépassement horaire effectué indépendamment de notre fait (attente préparation, moyens de levage/grue, non-respect des consignes prévues ensemble, etc...) entraînera la révision de notre offre avec l'application des pénalités ci-dessus le cas échéant. A contrario, en cas d'erreur ou de retard pris par nos techniciens, Huber s'engage à ne facturer aucune heure ou forfait supplémentaire.

Il est nécessaire d'honorer l'intégralité des missions définies avec le client et dans la présente offre, toutefois l'intervention est limitée à ce que notre/nos technicien(s) ne sorte(nt) pas du cadre de la législation française concernant les durées maximales de travail hebdomadaires (50h pour nos techniciens de maintenance y compris temps de déplacements).

Interventions sur la machine :
Tous travaux de maintenance ou de réparation sur la machine ne sont autorisés qu'après avoir déconnecté la machine de toutes les sources d'énergie (Electricité, Pneumatique & Hydraulique).
Par défaut la machine peut être électriquement déconnectée par le personnel exploitant à l'aide de l'Interrupteur Général de l'armoire de commande (si fournie par HUBER).
Les interventions sur les composants électriques de la machine ne sont autorisées que par du personnel électricien qualifié et habilité.

Assurances / Responsabilités :
L'assurance de HUBER couvrira un montant maximum de 0,5 Millions d'Euros. La responsabilité globale de HUBER vis-à-vis du client, relative à ce contrat, pour tous les produits et services fournis dans ce cadre, sera limitée à une somme ne dépassant pas 100% du montant du contrat. La garantie d'HUBER ne couvre pas les conséquences indirectes, les pertes financières ou d'exploitation.
Cette limitation de garantie toutefois ne s'appliquera pas :
• à ce qui relève de la Responsabilité Civile du vendeur et qui sera couvert par l'Assurance RC d'HUBER,
• en cas de faute lourde du vendeur.

Cf. conditions générales de vente HUBER.

Transfert de risques / Transfert de propriété :
• Le transfert de risques (dommages, vol,...) s'opère à la livraison des équipements.
• Le transfert de propriété n'est réalisé qu'au paiement effectif de l'intégralité de la commande.
• Cf. conditions générales de vente HUBER.

Autres conditions :
• Cette offre de prix n'est valable que pour la fourniture des articles tels qu'expressément cités, toute modification des caractéristiques ou toute spécification particulière nous sera commandée, entrainera une plus-value.
• Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de montage ou de mise en service non effectué par du personnel agréé HUBER.
25 juin 2021

Avec spécification particulière : Mon dossier de commande
042-200065894-20260202-252026-AU
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/02/2026